

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.672	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 12-78, ZONA 5, EL RENACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2014-43	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas prepintadas calibre 26.



Foto 2: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas prepintadas calibre 26.



Foto 3: Instalación de capote en todo el techado.



Foto 4: Sustitución de láminas acanaladas por láminas troqueladas prepintadas calibre 26.



Foto 5: Mejoramiento en sistema eléctrico



Foto 6: Cambio de toda la instalación eléctrica, cables, cajas octogonales, tomacorrientes, apagadores, lamparas en aulas y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Wendy Patricia Cardona Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPE




Blanca Marieni Orozco Barillas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

