

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Instalación de lámina aluzinc en techo de cocina.



Foto 2: Vista de la estructura metálica sobre la que se colocó la lámina aluzinc en área de cocina.



Foto 3: Instalación de botaguas y sellado en el techo de cocina.



Foto 4: Instalación de cana PAP en techo de cocina.



Foto 5: Mantenimiento y pintura a barandas del segundo nivel.



Foto 6: Mantenimiento y pintura a barandas del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Sustrucción de cenefa o parte frontal de costanera que se enoctraba oxidada.



Foto 8: Nueva cenefa.




Foto 9: Mantenimiento a extractor de olores existente.



Foto 10: Sellado de parte superior del área de cocina.



Foto 11: Instalación de ventana PVC en área de cocina.



Foto 12: Instalación de otra ventana PVC en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	20/06/2024



Foto 13: Habilitación de pila existente en cocina.



Foto 14: Aplicación de nuevo cernido en pared del área de cocina.



Foto 15: Construcción de espacio de almacenamiento (bodega) en área de cocina.



Foto 16: Espacio de almacenamiento (bodega) con sus elementos estructurales y puerta.



Foto 17: Colocación de vidrios en ventanas de los salones de clase que lo necesitaban.



Foto 18: Retiro de vidrios quebrados y sustitución de nuevo en ventanas que lo requerían.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	29/07/2024



Foto 19: Habitación de tres lámparas dobles más en el área de cocina.



Foto 20: Lámparas nuevas en el área de cocina.



Foto 21: Habitación de servicio sanitario en el segundo nivel del salón de maestros.



Foto 22: Colocación de nuevo piso en el sanitario del segundo nivel del salón de maestros.



Foto 23: Extremo más largo de la mesa fundida con sus cargadores y azulejos.



Foto 24: Extremo más corto de la mesa fundida con sus cargadores y azulejos en el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	31/07/2024



Foto 25: Impermeabilización del canal de concreto en el techo del área de la cocina (un extremo).



Foto 26: Impermeabilización del canal de concreto en el techo del área de la cocina (otro extremo).



Foto 27: Habilitación de pila existente en el sanitario del primer nivel del salón de maestros.



Foto 28: Instalación de dos refuerzos en la baranda del segundo nivel.




Foto 29: Habilitación de servicio sanitario en el primer nivel del salón de maestros.



Foto 30: Colocación de nuevo piso en el sanitario del primer nivel del salón de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2739-45	FECHA:	2/08/2024



Foto 31: Colocación de chapa en puerta de la bodega de cocina.



Foto 32: Instalación de interruptor independiente en la bodega de la cocina.



Foto 33: Pintura en bodega de cocina.



Foto 34: Pintura general en el área de cocina.



Foto 35: Pintura general en el área de cocina.



Foto 36: Colocación de lámina desplegada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

