

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	31/10/2024




Foto 1: tres manos relleno, repello y sernido de muro perimetral de pared frontal exterior entrada y calle principal del establecimiento




Foto 2: Tres manos relleno, repello y sernido muro perimetral frontal exterior entrada y calle principal.



Foto 3: Pulido y pintado puertas de aulas



Foto 4 Pulido y pintado , cambio de pasadores puertas de los sanitarios



Foto 5: Pulido y pintado puertas de aulas del establecimiento




Foto 6: Pulido, y pintado , porton de ingreso del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilda Manzolt-ranco Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Amor Ben Dingo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	31/10/2024




Foto 1: Instalacion de polieton, azulejo y piso antideslizante para habilitar area de cocina




Foto 2: Instalacion de azulejo y piso antideslizante en espacio para habilitar area de cocina




Foto 3: Instalacion de polieton en espacio para habilitar area de cocina



Foto 4: Instalación de polieton en espacio para habilitar area de cocina



Foto 5: Mantenimiento , balcones del area exterior calle principal



Foto 6: rezanar , columnas bigas y pegado de block parte exterior del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gil d a Manizel Franco Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLACANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitucion tubo PVC color blanco de caida de agua pluvial



Foto 2: Sustitucion de tubos PVC color blanco de caida de agua p,luvial



Foto 3: Cambio de llaves para lavamanos



Foto 4: Sustitucion de lamina blanca traza luz




Foto 5: Cambio de tubo PVC con fuga de agua especificamente cando llueve, en una aula del segundo nivel




Foto 6: Sustitucion de lamina blanca laga luz en el area de sanitarios del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilda Marisol Franco Hernandez
 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

