

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Durante el trabajo de soldadura de las puertas, se ha avanzado el proceso y manteniendo un seguimiento detallado del progreso realizado hasta el momento



Se ha retirado la puerta antiguay se ha preprado el marco para la instalación de la nueva puerta, se mantiene un monitoreo constante del progreso.



Se llevó a cabo la preparación del área de trabajo, se está procediendo con la instalación de la nueva chapa, asegurando cada paso para garantizar un resultado final de calidad.



Se procedió con la excavación necesaria y la preparación del terreno para la instalación de los canales, se esta procediendo con la instalación de los canales y las bajadas de agua pluvial



Se ha realizado la limpieza y el retiro de escompros para asegurar un área de trabajo adecuado, se han aplicado técnicas de reparación de concreto para sellar grietas y rellenar huecos.



Se está preparando la superficie mediante la limpieza y el lijado donde fue necesario, se ha elegido el tipo de pintura y se ha adquirido el material y equipo necesario para llevar a cabo el trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se ha desinstalado y retirado cuidadosamente los inodoros antiguos, se ha preparado el área para la instalación de los nuevos inodoros, asegurando que todas las conexiones y soportes estén adecuadamente instalados



Se ha desinstalado y retirado los sifones en mal estado, se ha preparado el área para la instalación de los nuevos sifones asegurando que todas las conexiones de plomería y soportes estén adecuadamente instalados



Se ha realizado la limpieza de los portones para eliminar suciedad, óxido y residuos de pintura antigua, se están llevando a cabo reparaciones menores, ajuste de bisagras y lubricación de mecanimos y aplicación de pintura.



Se ha limpiado y preparado el área de trabajo para la instalación del nuevo techo de lámina, se está instalando el nuevo techo de lámina, asegurando que todas las láminas estén correctamente alineadas y fijadas.




Se ha inspeccionado y limpiado cuidadosamente las reposaderas para eliminar suciedad y residuos, se realizará un remplazo de partes desgastadas y la instalación de nuevas rejillas de desagüe.




Se ha desmotado y retirado la tubería PVC vieja de la línea principal de aguas negras, se ha limpiado y preparado el área de trabajo para la instalación de la nueva tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se está llevando a cabo la limpieza interior de la fosa séptica para eliminar residuos y sedimentos.



Se ha desmontado y retirado cuidadosamente la caja de registro antigua, se ha limpiado y preaprado el área de trabajo para la instalación de la nueva caja de registro.



Se está procediendo con la elevación de los muros perimetrales utilizando materiales de construcción apropiados.



Se ha desmontado y retirado cuidadosamente los focos ahorradores antiguos, se ha seleccionado y adquirido lámparas LED de alta eficiencia energética.



Se ha desmontado los interruptores simples antiguos, se ha seleccionado y adquirido interruptores más modernos.



Se ha desmontado y retirado cuidadosamente los tomacorrientes simples antiguos, se ha seleccionado y adquirido tomacorrientes dobles nuevos que ofrezcan mayor capacidad y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea el obrajuelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0017-45	FECHA:	23/04/2024



Se ha desmontado y retirado cuidadosamente el tablero y los flippers antiguos, se ha seleccionado y adquirido nuevos tableros y flippers que cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad



Se ha desmontado y retirado el cableado eléctrico antiguo y se ha adquirido nuevo cableado eléctrico de acuerdo con las especificaciones técnicas y los estándares de seguridad necesarios.



Se ha excavado y preparado el terreno para la instalación de un nuevo cimiento adecuado.



Se ha limpiado y preparado el área de instalación para la colocación de la nueva chimenea y trabajar en la nueva estufa rural.



Se ha retirado cuidadosamente el repello que se estaba desprendiendo para preparar la superficie del muro, se ha limpiado y preparado la superficie del muro para asegurar una buena adherencia del nuevo repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

CONSEJO EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público