

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA CUMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0019-45	FECHA:	23/04/2024

MODULO 1



Foto1: Sustitucion de torta a piso de granito en las aulas, como la ilumacion de lamparas led, sustitucion de tomacorrientes e interruptores debido al daño que tienen y falta de electricidad en cada uno.

MODULO 2



Foto 2: Pintura muros interiores, cambio de puertas de metal sanitarios, sustitucion de piso de cemento, sustitucion de lamparas, interruptores, mantenimiento de pintura en estructura del portón.

MODULO 3



Foto 3: Instalacion de azulejos en muro de lavamanos y mijitorios en baño de hombres sustitucion de piso de torta a pido antidelizante, cambio de reposadera de cemento, cambio de llaves de chorros de agua potable

MODULO 4



Foto 4: cambio de llaves de chorros en pila, instalacion de pilas, instalacion de azulejo en muros de los sanitarios de hombres y mujeres, instalacion de plancha de concreto, pintura en muros interior.

MODULO 5



Reparacion de barandas de metal estan en mal estado, cambio de puerta de basurero y aplicacion de pintura. Aplicación de pintura en interiores de los sanitarios y aulas.

MODULO 5




Foto 6: Sustitucion de puertas de metal en exteriores y chapa de baños de mujeres y hombres. Colocacion de muro de concreto para subir las barandas debido que se reposa el agua y se oxidaron.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

