



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: se inició con sustitución y detalles del contador, se cambio caja RH al interior del edificio, se polarizo la red electrica del edificio y aula de computación colocando 2 varillas de cobre



Foto 2: trabajo de reubicación- sustitución de tableros, cambio de flípones, cableado ducto, conyevará trabajo de albañilería, picado, rellenado, tallado y pintura de las áreas trabajadas.



Foto 3: trabajo de cableado y ducto para bombillas, apagadores, cables que se encontraban al aire o expuestos



Foto 4: trabajo en las sustitución de todos los tomacorrientes del edificio, incluyendo la instalación nueva de todos los tomacorrientes para aula de computación



Foto 5: trabajo para la sustitución de flafoneras, 114 focos de interior 4 bombillos de exterior led 40 wt, 3 bombillos de exterior led 50 wt, apagadores, pantallas led hacia el patio



Foto 6:1) trabajo para sustitución de parilla improvisada a plancha de metal para fogón 2) Chimenea de lamina de alución de 7.5 m de altura y puerta del fogón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Quintana
Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



José Francisco Tzunux
José Francisco Tzunux

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 7: trabajo sustitución de llave de paso de agua potable ubicado sobre la 1era. Calle de la zona 2, se escabó 2.80m de muro perimetral debido a fuga en tubería. Se reubicó registro.



foto 8: sustitución de tubería lineal para bomba de agua, remoción de la que se tiene por fuga y deterioro de los accesorios por sobrecalentamiento



Foto 9: fabricación e instalación de 1 puerta de metal con chapa para el área de bomba de agua, 2 puertas de metal y 2 tapaderas de metal para contenedor de basura





foto 10: sustitución de piso de cemento en el área de cocina por piso de granito, esto para velar por una mejor limpieza,



Foto 11: se realizó la instalación de vidrios en cocina y 1 aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Sandra Elizabeth Quintana
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 José Francisco Tzuc
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público