

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM N.1 VICTOR VICENTE TALOME TANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2107-43	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1: Lámina troquelada color blanco calibre 547 M2, para sustituir techo de aulas y corredores.



FOTO 2: Lámina troquelada calibre 547 M2, para sustituir techo de salones de clases de preprimaria.



FOTO 3: Colocación de costaneras sobre estructura tipo joist, para anclaje de nuevas láminas. 547 M2.



FOTO 4: Lámina troquelada color blanco calibre 547 M2, en los salones de clase.




FOTO 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 547 M2.



FOTO 6: Sustitución de lámina tipo duralita, por lámina troquelada calibre 547 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

