

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

COPIA

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CARLOS HUMBER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2117-43	FECHA:	8/5/2024



Funcion de loza



Triques dentro de la cocina.




Pintando frente la cocina y ya se realizo el cambio de pila



Ya se le coloco azulejo al mueble fundido en la cocina



Pintura en proceso en el patio



Pintura fuera de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeslin Alicia delcid Brías

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público