



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Chancol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0036-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024.-



Foto 1. Se sustituyó el techo aulas y cocina



Foto 2. Se cambió la estructura del techo.



Foto 3. Se sustituyó puertas de metal en servicios sanitarios.



Foto 4. Se instalaron canales y bajadas de agua.



Foto 5: Se colocó azulejo en cisterna.

Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Staidamela Bracero

Firma y sello del Presidente de la OPF



Wm. J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Chanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Estancada, Los Pozos Aldea Chanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0036-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024.-




Foto 7. Se colocó piso cerámico pulido en aula y cocina



Foto 8. Se sustituyó puerta de metal en aula.




Foto 9. Se sustituyó puerta de metal en cocina.



Foto 10. Se levantaron muros de contención para aula y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estanislao Montiel Solís

Firma y sello del Presidente de la OPF



Walter J. Solís

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

