

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea el Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: sustitución de puerta



Foto 5: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Mejoramiento en balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

EORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas Aldea el Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto7: Sustitución de piso de granito



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC



10. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de inodoros



foto 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O

EORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 13: sustitución de lámparas tipo led por focos



Foto 14: Sustitución de plafoneras




Foto 15: Sustitución interruptores dobles



Foto 16: Sustitución tomacorrientes dobles




Foto 17: Sustitución de flipon



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM Cantón Santo Tomás
El Carpintero
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Santo Tomas, aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0143-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024




Foto19: Sustitucion de estufa rural (Completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 20: Mejoramiento de azulejo en la estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	EORM Cantón Santo Tomás El Carpintero CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Chiantla, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---