

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso de granito




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calbre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Sustitución de depósitos de agua



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Athana Garcia Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo Pinal, Aldea Paquix
Chiantla, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo Pinal
Chiantla, Huehuetenango



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	20/11/2024



Foto7: Sustitución de pila, por pila plástica



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	