

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 3: Sustitución puerta de aula




Foto 4: Sustitución puerta de cocina




Foto 5: Sustitución puerta de bodega de cocina



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se permite el uso de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores



Foto 8: Pintura en muros interiores



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de plafoneras



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 14: Sustitución de mueble de madera por mueble de concreto en cocina



Foto 15: Sustitución de mueble de de madera por mueble de concreto en bodega de cocina



Foto 16: Ampliación de muro en bodega de cocina.



Foto 17: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 18: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Barrios y Familias

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo