

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de metal de ventanas



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 3: Sustrucción puerta de aula



Foto 4: Sustrucción puerta de cocina



Foto 5: Sustrucción puerta de bodega de cocina



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores




Foto 8: Pintura en muros interiores




Foto 9: Sustitución de focos ahorradores




Foto 10: Sustitución de focos ahorradores




Foto 11: Sustitución de plafoneras





Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0230-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 13: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 14: Sustitución de mueble de madera por mueble de concreto en cocina



Foto 15: Sustitución de mueble de de madera por mueble de concreto en bodega de cocina



Foto 16: Ampliación de muro en bodega de cocina.



Foto 17: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 18: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo