

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Culico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0044-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: cambio de lamina, y sustitucion de costanera de madera por metal



Foto 2: Mejoramiento de la cocina.



Foto 3: sustitución de planchas, mejoramiento en mesas de trabajo y lavatrastos.



Foto 4: mejoramiento de sanitarios, techos, piso, lavamanos paredes y puertas.



Foto 5: mejoramiento en muro perimetral



Foto 6: sustitución de malla, por malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Santa Ramirez Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0044-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: sustitución de canales



Foto 2: pintura interior y exterior.



Foto 3: sustitución de tinaco




Foto 4: mejoramiento de pared



Foto 5: sustitución de lámina



Foto 6: mejoramiento de cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Santa Ramirez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

