

13-04-0220-43

**EORM ALDEA HACIENDITA LAS
FLORES**

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Haciendita Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0220-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block en tubo hg, malla galvanizada y sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dimas Cabán de León

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

