

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Parte Alta, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0235-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 5: Mejoramiento en muros interiores y exteriores



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF Consejo de Padres de Familia
Cuilco, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Alta Yerba Buena Parte Alta DIRECCION Huehuetenango