

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Cuilco                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa Canibal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0242-43 | FECHA:                         | 11/11/2024               |




Foto 1: Sustrucción de lamina en proceso



Foto 2: Sustrucción de lamina troquelada en proceso




Foto 3: Desmotación de madera en proceso



Foto 4: Sustrucción de madera por metal en proceso



Foto 5: piso dañado en proceso de ejecución




Foto 6: Sustrucción de Piso de concreto en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A handwritten signature in blue ink.

Firma y sello del Presidente de la OPF

A handwritten signature in blue ink.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

