



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1: SE COLOCARON 24 LÁMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



FOTO 2: SE SUSTITUYÓ ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL. SE OCUPARON TUBOS CUADRADOS DE 4 X 4" CH 16 Y TUBOS RECTANGULARES DE 3X2" CH 16



FOTO 3: SE APLICÓ PINTURA ANTICORROSIVA CELCO R-15 SECADO RÁPIDO A 8 PUERTAS, DE COLOR AZUL



FOTO 4: SE APLICÓ PINTURA ANTICORROSIVA CELCO R-15 SECADO RÁPIDO DE COLOR AZUL A 8 VENTANALES, APROXIMADAMENTE 30 METROS CUADRADOS



FOTO 5: SE SUSTITUYERON APROXIMADAMENTE 20 METROS CUADRADOS DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN UNA BODEGA



FOTO 6: SE SUSTITUYÓ PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS. SE SUSTITUYERON 6 TAZAS BLANCAS POR TAZAS VERDES DE CERÁMICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Pa MC

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	NENTÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA FORTUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0009-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL : 5 HILADAS DE BLOCOK, POSTES DE CONCRETO Y MALLA DE 1.50 METROS DE ALTURA, CON DOS HILAS DE ALAMBRE ESIPIGADO EN LA PARTE SUPERIOR



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL: 4 HILADAS DE BLOCK, POSTES DE CONCRETO Y MALLA DE 1.50 METROS DE ALTURA, CON DOS HILAS DE ALAMBRE ESIPIGADO EN LA PARTE SUPERIOR



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN. SE PAGARON LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE 3.75 M DE ANCHO POR 2.30 M DE ALTO, CON TUBO PROCESO DE 1 1/4" EN COLOR AZUL



FOTO 10: SE APLICÓ PINTURA CORONA CLÁSICA COLOR AZUL AGHATA EN LAS APREDES INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 11: SE SUSTITUYÓ PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN EL MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro P. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

