

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Nentón                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Nueva Concepción. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-05-0011-43 | FECHA:                         | 23/08/2024              |




Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Sustitución de estructura de techo



Foto 6: Sustitución de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

