

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Nentón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subajasún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-05-0307-43	FECHA:	26/09/2024




Foto 1: Lámina sustituida en su totalidad.




Foto 2: Reparación total del sistema eléctrico.



Foto 3: Reparación total de puertas.



Foto 4: Reparación total de ventanas.




Foto 5: Reparación total de piso.




Foto 6: Reparación total de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial Rural Mixta
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Aldea Subajasún
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Subajasún
DIRECCIÓN