

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-.43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1. Repello de muro interior y exterior en cocina



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: sustitución de puerta.



Foto 5. Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 6. pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Silvia Lucia S.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 7. sustitucion de estructura de metal de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

