

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Lijado, cepillado, sujección y aplicado de pintura a cada una de las puertas de las aulas, cocina y dirección.



Foto 2: Sustitución de chapas de puertas en proceso.



Foto 3: Se observa la reparación del piso de torta de cemento



Foto 4: La cocina esta tomando forma por la sustitución de piso de granito



Foto 5: Canales y bajadas en proceso de sustitución




Foto 6: Reparación de sistema electrico en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Plancha de metal de cocina en proceso de sustitución



Foto 8: Se puede ver el mantenimiento en la estufa artesanal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--