

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Puertas de aulas, cocina y dirección reparadas y terminadas



Foto 2: Chapas de puertas de aulas, cocina y dirección sustituidas



Foto 3: Torta de cemento reparado



Foto 4: A la vista se observa la sustitución de piso de granito terminada





Foto 5: Canales y bajadas de agua instaladas y sustituidas



Foto 6: Sistema electrico finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtiquir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0472-43	FECHA:	27/11/2024





Foto 7: Plancha de metal sustituida



Foto 8: Estufa artesanal de cocina terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Organización de Padres de Familia Huehuetenango Aldea El Ixtiquir	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN Escuela Comunal Rural Mita San Pedro Soloma Huehuetenango Aldea El Ixtiquir
---	--	---	--