

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM "SANTA CRUZ MOJOYA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlacuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0481-43	FECHA:	05 al 17 de noviembre de 2024




Foto1: Imagen donde inician con la dismantelación del techo de lamina vieja




Foto 2: imagen donde se ha dismantelado la lamina vieja para seguir quitando las reglas y vigas de madera vieja.




Foto 3: siguen con el proceso de dismantelación del entechado viejo



Foto 4: Preparan las costaneras nuevas tomando las medidas para el corte necesario y la unión de las mismas




Foto 5: Colocan las costaneras nuevas




Foto 6: Proceso de ensamblaje de la lamina aluzinc a las costaneras nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--