

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0040-45	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 1: Muro de contención agrietado.



Foto 2: A causa de las fuertes lluvias los cimientos del muro están quedando al aire libre.



Foto 3: Está parte del muro es la más afectada.



Foto 4: Toda esta parte abarcará la construcción del muro.




Foto 5: Esta es la otra parte en donde se va a reforzar el muro.



Foto 5: Se puede evidenciar el riesgo de derrumbe de este muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Olvio González Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE


Sheny Ortiz García
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquililá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0040-45	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 1: Muro de contención agrietado.



Foto 2: A causa de las fuertes lluvias los cimientos del muro están quedando al aire libre.



Foto 3: Está parte del muro es la más afectada.



Foto 4: Toda esta parte abarcará la construcción del muro.




Foto 5: Esta es la otra parte en donde se va a reforzar el muro.



Foto 5: Se puede evidenciar el riesgo de derrumbe de este muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--