

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustrucción de bomba de agua.



Foto 2: Sustrucción de portón de metal con chapa de 5 mts. De ancho por 2.30 mts. De alto



Foto 3: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustrucción de canales de PVC por metal



Foto 6: mejoramiento de ventanas con balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Román

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0043-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustrucción de sanitarios y accesorios.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se cuenta el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
