

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escondido, aldea Camojallito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0038-43	FECHA:	15-11-2,024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26-168 mts. Cuadrados.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26-168 mts. Cuadrados.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, 168 mts. Cuadrados.




Foto 4: Sustitución de piso cerámico, 42 mts. Cuadrados.



Foto 5: Sustitución de ventanas de metal a material PVC mas vidrio, 19 mts. Cuadrados.



Foto 6: Pintura de paredes exterior e interior, 468 mts. Cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Escondido, aldea Camojallito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0038-43	FECHA:	15-11-2,024



Foto7: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios (2 unidades).



Foto 8: Reparación del sistema eléctrico (Sustrucción de focos, plafoneras, interruptores, tomacorrientes, flipones, cableado, ducto eléctrico mas accesorios).



Foto 9: Reparación de cocina (Sustrucción de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal; Instalación de azulejo en estufa rural).



Foto 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 5:

Foto 6: .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, a completar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPAFAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

