

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	04 de noviembre de 2,024



Foto 1: Mantenimiento de portones de metal




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofilio Perez M.



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	04 de noviembre de 2,024



Foto1: Mantenimiento de portones de metal



Foto 2: Sustitución de inodoro




Foto 3: Sustitución de plancha de metal tres hornillas



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal



Foto 5: Sustitución de lámina a lámina troquelada



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilio Perez M.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	04 de noviembre de 2,024



Foto1: Sustrituición de llaves de chorros



Foto 2: Sustrituición de depósitos de agua 1700 Lt




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE Aldea Los Tarayes, Huehuetenango	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Los Tarayes, Huehuetenango
--	--