

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
ESTABLECIMIENTO:	13-12-0615-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de techo



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 4: fundicion de piso



Foto 5: Sustitución de techo



Foto 6: Sustitución de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Firma]</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. Aldea La Reforma Chojil Huehuetenango	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> Escuela Oficial Rural Aldea La Reforma Chojil DIRECCION La Democracia Huehuetenango
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0615-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de techo




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 4: Sustitución de tubería pvc



Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

