

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Siomá, aldea Elmul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0008-43 | FECHA:                         | 23/09/2024                 |



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina, se encuentra en malas condiciones



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal de aulas, cocina y dirección del establecimiento educativo



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal de sanitarios




Foto 4: Sustrucción de vidrio transparente para ventana



Foto 5: Mejoramiento de Canales y bajada de agua pluvial, ya se la gotera provoca erosión del suelo natural




Foto 6: Pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastián

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Miguel Acatán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Siomá, aldea Elmul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0008-43 | FECHA:                         | 23/09/2024                 |



Foto 7: Mejoramiento de Repello (para proteger de la humedad) y mejoramiento de piso para baños



Foto 8: Sustitución de inodoros



Foto 9: Sustitución de portón



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico



Foto 11: Mejoramiento (azulejo) en pilas




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastian

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

