

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	24/07/2024



FOTO 1: PUERTAS DE METAL, mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de inodoros



FOTO 3. Sustitución de chapa



FOTO 4. Sustitución de pincha de 3 hornillas.



Foto 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y marcar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	24/07/2024




Foto 7: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Sustitución de interruptores dobles



Foto 9: Sustitución de toma corrientes dobles



Foto 10: Sustitución de pila plástica de dos lavadoras



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---

