

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	11/09/2024



FOTO 1: PUERTAS DE METAL, mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 2: Sustrución de inodoros



FOTO 3. Sustrución de chapa



FOTO 4. Sustrución de plancha de 3 hornillas.




Foto 5. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS MOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0715-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores




Foto 8: Sustitución de interruptores dobles




Foto 9: Sustitución de toma corrientes dobles



Foto 10: Sustitución de pila plástica de dos lavadoras



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) a puertas servivicos sanitarios





Foto 12: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---