

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0717-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: reparación de sistema eléctrico



Foto 2: colocación de balcones a ventanas




Foto 3: mantenimiento a puertas (pintura anticorrosiva)




Foto 4: sustitución de puertas de servicios sanitarios




Foto 5: aplicación de pintura interior y exterior de cocina



Foto 6: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACHÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0717-43	FECHA:	4/09/2024




Foto 7: mejoramiento de circulación perimetral








Foto 8: impermeabilización de losa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--