

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicuxlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0005-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3"





Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE AZULEJO PARA ESTUFA RURAL Y SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

