

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicuxlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0005-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 FINALIZADO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL FINALIZADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO FINALIZADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL FINALIZADO




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO FINALIZADO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE AZULEJO PARA ESTUFA RURAL Y SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos B. ... Firma y sello del Presidente de la OPF	... Caserio Tuicuxlaj Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

