



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Sustrucción de portón de malla y madera a portón de malla y tubo galvanizado de dospulgadas de 4 mts de ancho con puerta central.



Foto 2: Sustrucción de portón de malla y madera a portón de malla y tubo galvanizado de dospulgadas de 4 mts de ancho con puerta central.



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal a puertas de metal de 1 metro de ancho



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal a puertas de metal de 1 metro de ancho



Foto 5: Sustrucción de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Sustrucción de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 11: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 12: Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuisoch, aldea Chiabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0007-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: Sustitución de depósito de agua 1700 lt



Foto 14: Mantenimiento y sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 15: Mantenimiento y sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 16: Mantenimiento de pila de concreto de dos lavaderos con impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
---	--