

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tuisoch, aldea Chiabal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0007-43               | FECHA:                         | 27/11/2024                     |



Foto 1: Sustitución de cerco de alambre de pua a muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Muro perimetral desde varios ángulos



Foto 3: Muro perimetral desde varios ángulos




Foto 4: Sustitución losa de patio



Foto 5: Sustitución de losa de patio



Mantenimiento y sustitución de estufa rural (completa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

