

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 5: REPARACIÓN DE FISURAS EN VIGAS DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0009-43	FECHA:	4/12/2024



FOTO: 7 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO: 8 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO: 9 SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



FOTO: 10 INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO: 11 SUSTITUCIÓN DE PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

