

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: APLICACIÓN DE AZULEJO EN LAVAMANOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y PISO ANTIDESLIZANTE




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Cruz Pablos
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	




FOTO 1: REPARACION DE AZULEJO



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE CIRCULACION



FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS




FOTO 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

paylina cru pabla
Firma y sello del Presidente de la OPR
Caserio Tican



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango

