

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: APLICACIÓN DE AZULEJO EN LAVAMANOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Paulina Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	



FOTO 1: REPARACION DE AZULEJO



FOTO 2: MEJORAMIENTO DE CIRCULACION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Cruz PA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

