

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0038-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito en un aula.




Foto 2: Sustrucción de una puerta de baño y mantenimiento.



Foto 3: Reparación de muro y enmallado con tubo galvanizado.



Foto 4: Reparación de muro y enmallado con tubo galvanizado.



Foto 5: Sustrucción de lamina por lamina troquelada.



Foto 6: Sustrucción de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 7 hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

