

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                                                       |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango       | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Tzunul | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0758-43       | FECHA:                         | 29 de noviembre de 2024                               |




Foto1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitucion de azulejo en Migitorio



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                                                       |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango       | MUNICIPIO:                     | Todos Santos Cuchumatán                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Tzunul | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Tzunul, aldea Chicoy, Todos Santos Cuchumatán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0758-43       | FECHA:                         | 29 de noviembre de 2024.                              |



Foto 7: Mejoramiento de azulejos en servicio sanitarios



Foto 8: sustitucion de estufa rural



Foto 9: mejoramiento en azulejo en Lavamanos



Foto10: sustitucion de pila



Foto 11: Mejoramiento de azulejo en pila



Foto 12: pared que separa el baño con cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|