

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | TODOS SANTOS CUCHUMATAN           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TWI SPAK, ALDEA EL RANCHO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-7171-43 | FECHA:                         | 5/12/2024                         |



FOTO 1: SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSITUCIÓN DE MADERA POR METAL



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES





FOTO 6: PINTURA EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la COPR | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|