

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MASH CHIQUITO, ALDEA MASH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-7172-43	FECHA:	27/11/2024



CUBIERTA DE TECHO: Sustitución de lámina por lámina troquelada, capote troquelada, elementos de fijación y Mantenimiento de estructura de metal



REPARACIÓN DE COCINA: , Reparación de azulejo de estufa rural, Sustitución de chimenea de concreto de estufa rural, Sustitución de pila de concreto



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PUERTAS: Reparación de puertas de aula incluyendo pintura, Sustitución de puerta de acceso a cocina,




SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución de inodoros, lavamanos y azulejo, Fabricación de puertas



REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de plafoneras, focos ahorradores, tomacorrientes interruptores, cableado eléctrico, ducto eléctrico y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  