

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0013-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Cambio de cubierta de lamina en el aula.



Foto 2: Cambio de estructura de techo para cocina



Foto 3: Cambio de reparacion de cocina



Foto 4: Tubos estructurales para el techo de aula



Foto 5: cambio de techo de aula



Foto 6: Materiales a utilizar en los diferentes renglones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

