

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024




Foto 1: Estufa rural finalizada la reparación



Foto 2: finalizado la puesta de azulejo



Foto 3: Sistema eléctrico instalado con calbe y focos ahorradores



Foto 4: tomacorrientes instalados




Foto 5: Puertas instaladas y finalizadas



Foto 6: Piso granito en aulas finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruiz Lopez



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Finalizado la intalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Finalizado la sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Techo intalado y finalizado



Foto 4: Puertas instaladas y finalizado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Consejo de Padres de Familia Canton Tinajab Aldea Bulej OPR San Mateo Ixtatán Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN EDUCACIÓN RURAL CANTÓN TINAJAB HUEHUETENANGO
---	--	---	--