

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: En la fotografía se observa que se está cambiando la lamina con agujeros para una mejor condición de uso de la cocina.



Foto 2: En la fotografía se observa que se está cambiando el soporte de madera por metal para evitar accidentes.



Foto 3: En la fotografía se observa que se está cambiando la puerta principal de la cocina.



Foto 4: En la fotografía se observa que se están instalando las ventanas de la cocina para una mejor ventilación y proyección de la luz solar.



Foto 5: En la fotografía se observa que se está reparando el piso de la cocina para evitar accidentes.



Foto 6: En la fotografía se observa que se están pintando las paredes con requerimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Crucero Caxepa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0054-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: En la fotografía se observa que se están cambiando las tuberías PVC lineal principal de aguas.



Foto 8: En la fotografía se observa que se está mejorando el sistema eléctrico para una mejor iluminación y conexión.



Foto 9: En la fotografía se observa que se está cambiando el portón principal del centro educativo.



Foto 10: En la fotografía se observa que se está mejorando la cocina completa con estufa tradicional y sustitución de pila de dos lavaderos.



Foto 11: En la fotografía se observa que se están reparando las paredes con columnas y vigas para una mejor seguridad e higiene en la cocina.



Foto 12: En la fotografía se observa que se está mejorando la cuneta para que fluya el agua y evitar accidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público