

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Poblado, Aldea Tiactac, San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de pared de tabla por block en aulas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troqueada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 3: Sustitución de estructura portante en aulas



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera de metal mas vidrio 320x110




Foto 5: Reparación de piso de torta



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Poblado, Aldea Tiactac, San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	23/09/2024





Foto 7: Sustitución de puertas



Foto 2: Pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---