

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO POBLADO, ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustrucción de pared de tabia por block en aulas



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 3: Sustrucción de estructura portante en aulas



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera de metal mas vidrio 320 x 110



Foto 5: Reparación de piso de torta



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO POBLADO, ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5888-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Sustrución de puertas



foto 8: Pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

