



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0918-41	FECHA:	13/09/2024

CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Sustitución de techo de lámina

ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera

PUERTAS DE METAL




Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal, lijado y pintado, de 5 aulas.

PUERTAS DE METAL



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios

PUERTAS DE METAL



Foto 5: Sustitución de puerta principal para baños

PISO



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Juan Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0918-41	FECHA:	13/09/2024

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 1: Sustitución de canal de PVC por canal de metal con sujeción

SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 2: Sustitución de tasas para baños lavables



Foto 3: Instalación de Azulejo para baños

MANTENIMIENTO DE BARANDAS



Foto 4: Instalación de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan Hernández</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--